

## Rozmístění hydrantů

*kontrola funkčnosti byla provedena za účasti pracovníku VaK Břeclav a.s.  
dne 13.10.2009*

P.č.	Lokalita	Č.p. domu	Majitel domu	Přesné umístění	Funkční (ano, ne)	Hydrantový klíč	Závada	číslo H	Orientační tabulka
1.	Ulice na Drnholc a Filtr	22	Mandová Františka	u plotu	ANO	velký		H15	ANO
2.		18	Straka Petr		ANO		zvednout poklop	H14	ANO
3.		31	Otoupalík Jiří	v křižovatce	ANO	velký		H26	ANO
4.		241	Bláhová Anna	v křižovatce	ANO	velký		H25	NE
5.		376	Bětíková Ivana	travnatá plocha	ANO	velký		H24	ANO
6.		371	Kubát František	krajnice silnice	ANO	velký		H20	ANO
7.		273	Šíla František	v předzáhradce	ANO	velký	hlavní přívod nejde dotáhnout	H21	ANO
8.		268	Hradský Josef	travnatá plocha	ANO	malý - přívod velký - hlavní		H22	ANO
9.		279	Černošová Ivana	u plotu	ANO	velký		H23	ANO
10.		252	Gígel František	v předzáhradce	ANO	malý - přívod velký - hlavní		H19	ANO
11.		355	Janůfka Vladimír	silnice	ANO	malý - přívod velký - hlavní		H18	ANO
12.		374	Smetana Vladimír	u vjezdu	ANO	velký	nejde povolit	H17	ANO
13.		373	Křížan Daniel	u vjezdu	ANO	velký		H16	NE

## Rozmístění hydrantů

*kontrola funkčnosti byla provedena za účasti pracovníku VaK Břeclav a.s.  
dne 13.10.2009*

P.č.	Lokalita	Č.p. domu	Majitel domu	Přesné umístění	Funkční (ano, ne)	Hydrantový klíč	Závada	číslo H	Orientační tabulka
14.	Ulice za Obecním úřadem a ulice vedle základní školy	38	Křížan Vojtěch	silnice	NE	velký	nejde nasadit hydrantový nástavec	H27	ANO
15.		42	Šimánek Jaromír	krajnice silnice	ANO	velký		H28	ANO
16.		45	Trefilík Josef	silnice	ANO	velký		H29	ANO
17.		bez č.p.	K HTS Polní cesta		NE			H30	NE
18.		bez č.p.	Brána k HTS		ANO			H31	ANO
19.		46	Ritter Josef	v křižovatce	ANO	velký		H34	ANO
20.		48	Jamrich Pavel	ve vjezdu	ANO	malý - přívod velký - hlavní		H33	ANO
21.		59	Němec Jaroslav	silnice	ANO	velký		H32	ANO
22.		3	Základní škola - boční vchod	travnatá plocha	ANO	malý - přívod velký - hlavní		H35	ANO

## Rozmístění hydrantů

*kontrola funkčnosti byla provedena za účasti pracovníku VaK Břeclav a.s.  
dne 13.10.2009*

P.č.	Lokalita	Č.p. domu	Majitel domu	Přesné umístění	Funkční (ano, ne)	Hydrantový klíč	Závada	číslo H	Orientační tabulka
23.	Hlavní ulice od zastávky autobusu na nádraží ČD	10	Samoobsluha "U Lukešů"	chodník	ANO	velký	nejde povolit	H13	ANO
24.		6	Pec Jiří	chodník	ANO	velký		H12	ANO
25.		184	Jednota, spotřební družstvo v Mikulově	chodník	ANO	velký		H11	ANO
26.		bez č.p.	Parkovací plocha u Jednoty	krajnice silnice	ANO	velký		H8	ANO
27.		134	Kopecký Ján	travnatá plocha v křižovatce	ANO	velký - hlavní střední - přívod		H7	NE
28.		bez č.p.	Hospodářské potřeby "U mlýna"	travnatá plocha	ANO	malý přívod velký - hlavní		H6	NE
29.		bez č.p.	za mostkem potoka	ve skruži v travnaté ploše	ANO	velký			
30.		367	Rošťanský Josef	ve vjezdu	ANO	velký			NE
31.		111	Kasáš Peter	ve skruži v travnaté ploše	ANO	střední - přívod velký - hlavní	špindla šoupě	H5	NE
32.		113	Kolečářová Josefa		ANO		zvednout poklop	H4	ANO
33.		bez č.p.	Kopecký Martin	travnatá plocha u zatávky autobusu	ANO	střední - přívod velký - hlavní		H3	ANO
34.		377	Bořuta Ladislav	u sloupu elektrického vedení	ANO	velký		H2	ANO
35.		bez č.p.	Sklep - České dráhy	travnatá plocha u točny	ANO	velký		H1	ANO

## Rozmístění hydrantů

kontrola funkčnosti byla provedena za účasti pracovníku VaK Břeclav a.s.  
dne 13.10.2009

P.č.	Lokalita	Č.p. domu	Majitel domu	Přesné umístění	Funkční (ano, ne)	Hydrantový klíč	Závada	číslo H	Orientační tabulka
36.	Ulice od zastávky autobusu až ke sklepům	285	Bytovka	zahrádka	ANO	velký		H66	ANO
37.		316	Blažek Zdeněk		ANO		vysekat keř	H64	NE
38.		286	Bytovka	zahrádka	ANO	velký		H65	ANO
39.		229	Kovář David	zahrádka	ANO	velký		H62	NE
40.		203	Václavíková Růžena	v křižovatce	ANO	velký		H57	ANO
41.		303	Bytovka		ANO	malý	nadzemní hydrant	H43	ANO
42.		292	Kováč Andrej	mezi zahrádkou a silnicí	ANO	malý - přívod velký - hlavní	nejdou povolit	H54	NE
43.		299	Milář Martin		ANO			H4	ANO
44.		386	Kovacs Pavel	u sloupu elektrického vedení	ANO	velký		H45	NE
45.		409	Hrabal Stanislav		ANO			H44	NE
46.		bez č.p.	Sklep - Falešník Josef	pole	ANO	velký		H46	

## Rozmístění hydrantů

kontrola funkčnosti byla provedena za účasti pracovníku VaK Břeclav a.s.  
dne 13.10.2009

P.č.	Lokalita	Č.p. domu	Majitel domu	Přesné umístění	Funkční (ano, ne)	Hydrantový klíč	Závada	číslo H	Orientační tabulka	
47.	Střed obce až po sklepy	bez č.p.	Farní sbor Českobratrské církve	travnatá plocha	ANO	velký	obdláždit	H36	ANO	
48.		222	Zdravotní středisko - Obec Novosedly	před bránou	ANO		zvednout poklop	H63	NE	
49.		353	Vyhňák František	silnice před vchodem	ANO	velký		H38	NE	
50.		193	Žárský Bohumil	křižovatka	ANO	velký		H37	NE	
51.		305	Mikuška Jaroslav	chodník	NE		nejde nasadit hydrantový nástavec	H39	NE	
52.		312	Uhlířová Františka	chodník	NE			H40	NE	
53.		362	Žáček Rostislav	chodník	ANO	velký		H42	ANO	
54.		380	Tomašíková Zuzana	krajnice silnice u parkoviště	ANO	velký		H41	NE	
55.		138	Kilián Pavel	protější krajnice silnice	ANO	velký		H9	NE	
56.		bez č.p.	Sklep - Lukášek Martin	silnice	ANO					NE
57.		bez č.p.	Sklep - Mikuš Antonín	silnice	ANO	velký				NE
58.		bez č.p.	Starý sklep - Mikuš Antonín	za sklepem směrem do vsi	ANO				H50-1.	ANO
59.		bez č.p.	Starý sklep - Mikuš Antonín	za sklepem směrem do vsi	ANO				H50-2.	ANO
60.		bez č.p.	Sklep - Žáček Josef	křižovatka	ANO	velký			H47	ANO

## Rozmístění hydrantů

*kontrola funkčnosti byla provedena za účasti pracovníku VaK Břeclav a.s.  
dne 13.10.2009*

P.č.	Lokalita	Č.p. domu	Majitel domu	Přesné umístění	Funkční (ano, ne)	Hydrantový klíč	Závada	číslo H	Orientační tabulka
59.	Slanisko	185	Trčálek Josef	silnice	ANO	velký		H61	NE
60.		234	Nguyen Xuan Thinh	silnice	NE	malý	nejde pustit	H60	ANO
61.		216	Kovacsová Marie	silnice	NE	velký	nejde nasadit klíč	H59	ANO
62.		220	Rošťanský Vlastimil	silnice	ANO	malý - přívod velký - hlavní		H58	NE
63.		202	Černošová Jarmila	v křižovatce	ANO	malý	jde špatně dotáhnout, stržen	H56	NE
64.		208	Černoš Jaroslav	slanisko	ANO			H55	NE